



DI SANTE
your partner to
PUSH THE LIMITS

LES POSTES À POURVOIR

**POUR TOUTES CES
ANNONCES
ENVOYER UN CV PAR MAIL À
di.sante@DISANTE.FR**

221

- **6 fraiseurs sur fraiseuses à commande numérique**

Usiner des pièces unitaires chaudronnées de grandes dimensions (pouvant atteindre 20 m et 40 T) (matières : acier, inox, aluminium, cuivre, etc...). Matériel utilisé : Fraiseuses à portique capacité de 8 à 20 m – 3.5 m à 5 m de large. Avoir une formation dans le domaine de la productique, mécanique. Connaissance du langage de programmation ISO. Lecture de plans. Aptitude au contrôle. Expérience : 3 ans minimum.

- **2 tourneurs sur tour vertical à commande numérique**

Assurer le façonnage de pièces unitaires sur tour vertical (matières : acier, inox, aluminium, cuivre, etc...). Matériel utilisé : Tour Vertical CN FANUC (Capacité : Ø 4000 x 2500 H). Avoir une formation dans le domaine de la productique, mécanique. Connaissance du langage de programmation ISO. Lecture de plans. Aptitude au contrôle Expérience : 3 ans minimum.

- **6 chaudronniers**

Participer à la fabrication d'ensembles mécano soudés de grandes dimensions de 5 KG à 40 T dans les matières suivantes : acier, inox, aluminium. Etre expérimenté dans la lecture de plans pouvant contenir des indications d'usinage. Bonnes notions de retraits de soudure, de redressage de pièces. Travail de pièces à forte valeur ajoutée pour lesquelles la qualité joue un rôle très important. Matériel utilisé : Tout matériel de chaudronnerie, plieuse, presse à planer, chalumeau, poste à souder, matériel de traçage, pont roulant, etc... Lecture de plans Aptitude au contrôle Expérience : 3 ans minimum.

- **6 soudeurs semi-auto**

Mission principale : souder des pièces de grandes dimensions et de fortes épaisseurs. Soudure semi-automatique mono et multi-passes sur acier, inox, aluminium...Pièces à forte valeur ajoutée ce qui impose un suivi rigoureux des qualifications des soudeurs. Aptitude au contrôle soudure et à la lecture des cahiers de soudage.

- **2 chargés d'affaires**

Le chargé d'affaire assure l'interface avec les clients et leur propose des solutions adaptées à leurs besoins selon le savoir-faire et les capacités de production de l'entreprise. Il établit les devis et est responsable du suivi de son affaire et de son évolution. Il décide, en lien avec la direction, des actions à mettre en place sur son affaire. Expérience : 5 ans minimum.

- **1 responsable achat sous-traitance**

Le chargé de sous-traitance gère les projets de sous-traitance en s'assurant de leur réussite en termes de quantité, qualité, délais et coûts. Il recherche, évalue et négocie avec les sous-traitants. En lien avec la direction, il s'assure de l'achat des matières et de la fabrication des pièces ainsi que de leur conformité avec la commande, du respect des critères de qualité et de délais.

Expérience : 5 ans minimum

LA FORMATION EN INTERNE, UN ENJEU MAJEUR POUR DI SANTE

Former les salariés tout au long de leur présence dans l'entreprise pour « monter en compétence » et assurer un service maximum aux clients. C'est le challenge que s'est fixé Dominique Di Sante. Pour ce faire, 150 000 euros ont été investis en 3 ans dans la formation continue des soudeurs et de l'ingénieur soudeur.

